





Контрольные точки кузова E34 Седан / Туринг

www.bmwclub.ru


BMW 5XX – E34, (88-96)



BMW 5xx - E34, (88-96)

Средняя точка радиуса дуги на наружном краю хромированной рамки


Средняя точка на наружном краю хромированной рамки



Контрольные точки над ограничителями открытия дверей (расстояние между контрольными точками на передних стойках - 1503 мм)

Средняя точка радиуса дуги на наружном краю проема


Точка на наружном краю угла проема



Контрольные точки над фиксаторами замков (расстояние между контрольными точками на средних стойках - 1551 мм)

Средняя точка радиуса дуги на наружном краю проема


Средняя точка радиуса дуги на наружном краю проема



Контрольные точки над фиксаторами замков (расстояние между контрольными точками на задних стойках - 1597 мм)

Средняя точка на наружном краю декоративной рамки

Средняя точка радиуса дуги на наружном краю декоративной рамки




Точка на уплотнителе на линии шва

BMW 5xx - E34, Touring (92-)

Средняя точка радиуса дуги на наружном краю хромированной рамки

Средняя точка на наружном краю хромированной рамки




Контрольные точки над ограничителями открытия дверей (расстояние между контрольными точками на передних стойках - 1500 мм)

Средняя точка радиуса дуги на наружном краю проема

Точка на наружном краю угла проема

Точка над ограничителем открытия двери

Точка над фиксатором замка




Контрольные точки на фиксаторах замков (расстояние между контрольными точками на средних стойках - 1545 мм)

Точка на наружном краю проема на линии шва

Средняя точка радиуса дуги на наружном краю проема

Точка над ограничителем открытия двери

Точка под фиксатором замка



Средняя точка радиуса дуги на наружном краю проема


Выступ на уплотнителе

Контрольные точки на фиксаторах замков (расстояние между контрольными точками на задних стойках - 1535 мм)

Средняя точка на уплотнителе

Точка на уплотнителе на линии шва

Точка на уплотнителе на линии шва



Точка на уплотнителе на линии шва

Точка на уплотнителе на линии шва

Средняя точка на уплотнителе